

## چکیده

زلزله‌های شدید ممکن است باعث وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده در سازه‌ها شوند. در شرایط پس از زلزله عواملی چون بروز تغییر مکان‌های پسماند در طبقات سازه، افزایش شدت آتش و آسیب‌دیدگی پوشش‌های ضد حریق مقاومت سازه را در برابر آتش کاهش می‌دهد. روش و الزامات طراحی لرزه‌ای سازه‌ها می‌تواند تأثیر زیادی بر مقاومت آنها در برابر آتش داشته باشد. در این مقاله، عملکرد سازه‌های قاب خمشی فولادی متوسط و ویژه تحت آتش پس از زلزله مورد مقایسه قرار می‌گیرد. برای این منظور، دو قاب خمشی فولادی ۵ و ۱۰ طبقه با پوشش ضد حریق در دو حالت ویژه و متوسط طراحی شده و تحت بارگذاری آتش استاندارد و آتش طبیعی در شرایط پس از زلزله قرار می‌گیرند. برای بارگذاری لرزه‌ای، دو سطح خطر زلزله طرح<sup>۱</sup> و زلزله خیلی شدید<sup>۲</sup> در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، کاهش زمان مقاومت نمونه‌های قاب خمشی ویژه<sup>۳</sup> ناشی از اعمال بارهای لرزه‌ای با هر دو سطح خطر طرح ۷۵ کمتر از ۲۱ درصد است. در حالی که زلزله‌های خیلی شدید باعث کاهش درصدی در زمان مقاومت سازه‌های قاب خمشی متوسط<sup>۴</sup> می‌شوند، کاهش مقاومت این سازه‌ها در مقابل زلزله طرح کمتر از ۱۹ درصد برآورد شده است. همچنین، نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که زلزله‌های خیلی شدید ممکن است باعث خرابی قاب‌های خمشی متوسط تحت آتش طبیعی پس از زلزله شوند، در حالی که قاب‌های خمشی ویژه قادر به تحمل بار آتش طبیعی در شرایط پس از زلزله می‌باشند.

**واژگان کلیدی:** آتش پس از زلزله، آتش استاندارد، آتش طبیعی، سطوح عملکردی، قاب خمشی فولادی.

## ارزیابی عملکرد سازه‌های قاب خمشی فولادی متوسط و ویژه تحت آتش پس از زلزله

محسن گرامی (نویسنده مسئول)

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران،  
mgerami@semnan.ac.ir

پوریا میرزائی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

قابل توجهی بر کاهش خطرپذیری آن داشته باشد [۴]. پس از یک زلزله شدید ممکن است تغییر مکان‌های ماندگاری در سازه باقی بماند (خرابی هندسی) که خود باعث ایجاد نیروهای اضافی در اعضای سازه ناشی از اثر P-Δ می‌شود. همچنین در محل تشکیل مفاصل پلاستیک در اعضای سازه ناشی از بارهای زلزله، تغییر مکان‌های زیاد در این نواحی موجب آسیب‌دیدگی پوشش ضد حریق می‌شود. چنین سازه‌ای در برابر آتش آسیب‌پذیرتر از قبل می‌شود. در این شرایط، عواملی چون کمبود منابع آب و یا کاهش فشار آب، تراکم ترافیک، عدم کارکرد صحیح سیستم‌های ضد حریق و کمبود نیروهای

عوامل متعددی وجود دارند که ممکن است باعث بروز آتش‌سوزی شوند اما تجربه آتش‌سوزی‌ها در سراسر دنیا این نکته را تأیید می‌کند که زلزله یکی از مهم‌ترین عوامل بروز آتش‌سوزی‌ها بوده است [۱]. آتشی که پس از زلزله گسترش پیدا می‌کند ممکن است بسیار فاجعه‌بارتر از خود زلزله باشد [۲]. بحث آتش پس از زلزله در دهه‌های اخیر و پس از زلزله‌های بزرگی چون نورث‌ریچ (۱۹۹۴) و کوبه ژاپن (۱۹۹۵) بیشتر مورد توجه قرار گرفت [۳]. مطالعاتی که در زمینه کاهش ریسک این پدیده انجام شده است نشان می‌دهد که تأمین زمان مقاومت کافی برای سازه‌ها در برابر آتش پس از زلزله می‌تواند تأثیر

طی آتش مشخص نمودند که از حد استفاده بی‌وقفه در آتش (IOF) شروع شده و به حد گسیختگی در آتش (CPF) ختم می‌شود. زاهاریا و پینتیا [۸] با استفاده از تحلیل بار افرون و به دنبال آن انجام تحلیل مکانیکی حرارتی تحت آتش استاندارد و آتش طبیعی به ارزیابی رفتار قاب خمثی بدون پوشش ضد حریق در آتش پس از زلزله پرداختند. در این تحقیق مشخص شد که علاوه بر تغییر مکان‌های ماندگار در سازه، افزایش شدت آتش در شرایط پس از زلزله نیز در کاهش زمان مقاومت سازه‌ها در برابر آتش نقش اساسی دارد. در ادامه، بهنام و رونق [۹] رفتار سازه‌های بلند فلزی را تحت آتش پس از زلزله مورد ارزیابی قرار دادند. در این تحقیق تأثیر سناریوهای مختلف آتش (شامل آتش ثابت و رونده به سمت بالا) در مقاومت سازه‌ها در برابر آتش پس از زلزله مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که سناریوهای مختلف آتش هم در زمان مقاومت سازه و هم در مد خرابی آن مؤثر است. در سال ۲۰۱۵ بهنام و رونق [۱۰] یک قاب خمثی را با فرض کاربری مسکونی و مدرسه به دو صورت طراحی نمودند و رفتار آنها را تحت آتش پس از زلزله مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد که سازه مدرسه در آتش قبل و پس از زلزله مقاومت بیشتری را از خود نشان می‌دهد. معماری و همکاران [۱۱] نیز عملکرد سازه‌های قاب خمثی با بال مقطع تیر کاهش یافته (RBS)<sup>۷</sup> را در برابر آتش پس از زلزله مورد ارزیابی قرار دادند. در این تحقیق فرض شد که پوشش ضد حریق در محل بال کاهش یافته پس از زلزله جدا شده و این مکان‌ها مستقیماً در معرض آتش استاندارد قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۱۶، خراسانی و همکاران [۱۲] یک قاب خمثی را در آتش پس از زلزله در حدود عملکردی مختلف تحت رکوردهای زلزله مورد ارزیابی قرار دادند. در این تحقیق بار آتش و مشخصات مصالح در دمای‌های بالاتر به صورت کمیت‌های متغیر در نظر گرفته شد و مطالعه برای سناریوهای مختلف آتش به انجام رسید. نتایج این تحقیق نشان داد که در اتصالات دهانه‌های کناری نیروی کششی بیشتری (ناشی از مرحله سرد شدن آتش) سبب به دهانه‌های میانی حاصل می‌شود. همچنین طبقات بالاتر به دلیل احتمال داشتن تیرهای با بعد کوچک‌تر در برابر آتش آسیب‌پذیرتر از طبقات

آتش‌نشانی که نمی‌توانند به همه آتش‌ها رسیدگی کنند، موجب افزایش شدت آتش می‌شود. آینین‌نامه‌های ساختمانی الزاماتی را جهت افزایش انعطاف‌پذیری سازه‌ها در برابر زلزله تعیین می‌کنند که می‌تواند در رفتار سازه در برابر آتش در شرایط پیش و پس از زلزله مؤثر باشد. از آن جمله می‌توان به ضابطه ستون قوی-تیر ضعیف در قاب خمثی ویژه اشاره نمود که باعث عدم تشکیل مفاصل پلاستیک در ستون‌ها می‌شود؛ بنابراین آسیب‌دیدگی پوشش ضد حریق در قاب‌های خمثی ویژه تنها در دو انتهای تیرها محتمل است. در صورتی که در قاب‌های خمثی متوسط، پوشش ضد حریق در ستون‌ها نیز ممکن است آسیب بیند. علاوه بر آن در طراحی قاب‌های خمثی ویژه ضریب رفتار بیشتری نسبت به قاب‌های خمثی متوسط در نظر گرفته می‌شود که این عامل سبب می‌شود این گونه قاب‌ها برای نیروی جانبی کوچک‌تری نسبت به نوع متوسط آن طراحی شوند و عملکرد لرزه‌ای متفاوتی را داشته باشند. عملکرد سازه‌ها و خرابی‌های موضعی و هندسی آنها در زلزله می‌تواند تأثیر مستقیم بر رفتار سازه در آتش پس از زلزله داشته باشد. تاکنون مطالعاتی پیرامون اثر خرابی هندسی سازه‌های فولادی بر کاهش زمان مقاومت آنها در برابر آتش انجام شده است. دلاکورته و همکاران [۵] اثر خرابی هندسی قاب‌های خمثی بدون پوشش ضد حریق را بر کاهش زمان مقاومت آنها در برابر آتش استاندارد با روش‌های عددی مورد ارزیابی قرار دادند. در این تحقیق مشخص شد که نسبت تغییر مکان نسبی ماندگار طبقات پس از زلزله و عامل (P-Δ) در کاهش زمان مقاومت قاب‌های خمثی در برابر آتش دارای اهمیت است. در تحقیق دیگری که توسط فاجیانو [۶] بر روی قاب پرتال بدون پوشش ضد حریق انجام شد مشخص گردید که اگر قاب‌ها از حد عملکردی اینمی جانی (LS)<sup>۸</sup> و یا در محدوده آستانه فروریزش (CP)<sup>۹</sup> فراتر نروند کاهش اندکی در زمان مقاومت قاب‌ها در برابر آتش به وجود می‌آید. در سال ۲۰۱۰ فاجیانو و همکاران [۷] بر طبق طراحی بر اساس عملکرد بهمنظور تعیین حد عملکردی برای رفتار سازه‌ها تحت اثر آتش سطوح عملکردی مختلفی را بر مبنای میزان خسارت‌های سازه‌ای در

فراگذشت ۲ درصد در ۵۰ سال در نظر گرفته شد. محل تشکیل مفاصل پلاستیک در اعضای قاب ها نیز توسط روش بار افزون تخمین زده شد. برای این منظور، فرض شد که پوشش ضد حریق در محل تشکیل مفاصل پلاستیک از سازه جدا شده است؛ بنابراین، در تحلیل قاب های نمونه تحت بار آتش، پوشش نقاطی که در آنها مفاصل پلاستیک تشکیل شدن از مدل سازه ای حذف گردید. در مرحله بعد، قاب های آسیب دیده از زلزله تحت سناریوی آتش استاندارد و آتش طبیعی افزایش یافته در شرایط پس از زلزله مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت میزان کاهش زمان مقاومت هریک از قاب های آسیب دیده تحت سناریوی آتش استاندارد نسبت به وضعیت پیش از زلزله محاسبه شد. همچنین رفتار قاب های آسیب دیده تحت سناریوی آتش طبیعی در شرایط پس از زلزله مورد ارزیابی قرار گرفته است.

## ۲- روش انجام کار

برای بررسی رفتار سازه های قاب خمی تحت بار آتش، دو سازه قاب خمی ۵ و ۱۰ طبقه در نظر گرفته شد. سیستم سقف این سازه ها به صورت یک طرفه در نظر گرفته شده است. ارتفاع تمامی طبقات برابر  $3/5$  متر بوده و طول دهانه قاب ها در هر دو جهت برابر ۵ متر می باشد. بار گذاری و طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران [۱۶] انجام شده است. فرض شده است که سازه های نمونه در منطقه ای با خطر نسیخی خیلی زیاد و خاک نوع II واقع شده اند. قاب های نمونه یک بار با فرض سیستم قاب خمی (IMF) و یک دیگر با فرض سیستم قاب خمی متوسط (SMF) بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ایران [۱۷] طراحی شده اند. برای تیرها و ستون ها از پروفیل اروپایی با فولاد St37 و از مقاطع فشرده لرزه ای استفاده شد. همچنین فرض شد که تیرها مهار جانبی کافی در طول خود برای جلوگیری از کمانش پیچشی جانبی را دارا هستند. برای انجام تحلیل های دو بعدی، یک قاب میانی از سازه های نمونه انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش های گذشته نیز نشان می دهد که تحلیل مدل های دو بعدی برای ارزیابی رفتار سازه ها تحت بار آتش دقت کافی را دارد [۱۸].

پایینی هستند. در سال ۲۰۱۶ بهمن [۱۳] رفتار قاب های خمی نامنظم در ارتفاع را در آتش قبل و پس از زلزله مورد ارزیابی قرار داد و نتیجه گرفت که قاب های نامنظم در ارتفاع نسبت به نوع منظم آن در برابر خرابی کلی در آتش پس از زلزله آسیب پذیرتر هستند. مطالعاتی نیز در خصوص آسیب دیدگی پوشش ضد حریق در زلزله انجام شده است. لتو براکستان و پسیکی [۱۴] مجموعه ای از مطالعات آزمایشگاهی در خصوص چسبندگی پوشش های ضد حریق پاششی در ناحیه اتصال تیر به ستون در قاب های خمی را به انجام رساندند. در این آزمایش ها مشاهده شد که وقتی نسبت تغییر مکان نسی طبقه از حد مشخصی فراتر رود، پوشش ضد حریق در انتهای تیر در محل بال تیر آسیب می بیند و فرو می ریزد. نتایج حاصل از این تحلیل های عددی نشان داد که در اثر آسیبی که به پوشش ضد حریق وارد می شود، دما در انتهای تیر و ستون مجاور آن به سرعت افزایش می یابد. کلر و پسیکی [۱۵] با کمک روش های عددی تأثیر خرابی پوشش ضد حریق بر رفتار اتصال تحت آتش را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج این تحقیقات نشان داد که خرابی پوشش ضد حریق در محل اتصال موجب کاهش سختی چرخشی و ظرفیت خمی اتصال تیر به ستون می شود.

قابل های خمی متوسط به طور وسیع در سازه های کوتاه و میان مرتبه مورد استفاده قرار می گیرند و عملکرد آنها در برابر آتش پس از زلزله حائز اهمیت است. در این تحقیق رفتار قاب های خمی متوسط با پوشش ضد حریق در آتش پس از زلزله مورد ارزیابی قرار گرفته و با قاب های خمی ویژه مقایسه شده است. برای این منظور، دو قاب ۵ و ۱۰ طبقه یک بار به صورت قاب خمی متوسط و بار دیگر به صورت قاب خمی ویژه طراحی شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. در ابتدا تغییر مکان ماندگار قاب های نمونه با استفاده از تحلیل بار افزون تعیین شد. برای این منظور بارهای جانبی متناظر با سطوح خطر لرزه ای مورد نظر (زلزله طرح و زلزله خیلی شدید) به سازه وارد شده و سپس با باربرداری از سازه که به صورت اعمال نیروهای جانبی با مقدار منفی انجام می شود، تغییر مکان های ماندگار در سازه به دست آمد. شایان ذکر است که زلزله خیلی شدید متناظر با احتمال

**جدول (۱): مقاطع طراحی تیرها و ستون‌ها برای قاب‌های نمونه.**

قاب نمونه	قب	طبقه	ستون‌های میانی	ستون‌های گوشه	تیرها
5 طبقه (ویژه)	۳ تا ۱	HEB 240	HEB 300	IPE 300	
	۴	HEB 240	HEB 280	IPE 270	
	۵	HEB 240	HEB 280	IPE 240	
5 طبقه (متوسط)	۳ تا ۱	HEB 240	HEB 280	IPE 330	
	۴	HEB 240	HEB 240	IPE 300	
	۵	HEB 240	HEB 240	IPE 270	
10 طبقه (ویژه)	۵ تا ۱	HEB 340	HEB 450	IPE 360	
	۶	HEB 260	HEB 340	IPE 360	
	۹ تا ۷	HEB 260	HEB 340	IPE 300	
	۱۰	HEB 260	HEB 340	IPE 270	
10 طبقه (متوسط)	۳ تا ۱	HEB 340	HEB 450	IPE 400	
	۶ تا ۳	HEB 260	HEB 340	IPE 400	
	۷	HEB 260	HEB 260	IPE 400	
	۹ و ۸	HEB 260	HEB 260	IPE 330	
	۱۰	HEB 260	HEB 260	IPE 270	


## ۲-۲- فرآیند مدل‌سازی عددی قاب‌ها

مدل‌سازی قاب‌های نمونه در نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS و به صورت دو بعدی انجام شده است. برای انجام تحلیل مکانیکی-حرارتی ابتدا یک تحلیل انتقال حرارت انجام شد تا دمای نقاط مختلف سازه در طی زمان محاسبه شود. سپس یک تحلیل مکانیکی-حرارتی با استفاده

در قاب‌های انتخابی، بار مرده و زنده گسترده روی تیرها به ترتیب برابر ۱۵۰۰ و ۵۰۰ کیلوگرم بر متر می‌باشد. بار مرده و زنده متتمرکز روی ستون‌ها ناشی از تیرهای عمود بر صفحه قاب در هر طبقه برای ستون‌های میانی به ترتیب برابر ۸۰۰۰ و ۲۰۰۰ کیلوگرم و برای ستون‌های گوشه به ترتیب برابر ۴۰۰۰ و ۱۰۰۰ کیلوگرم می‌باشد. در شکل (۱) نمایی از هندسه پلان سازه‌ها، جهت تیریزی سقف و نمای قاب انتخابی در سازه‌های نشان داده شده است. همچنین، مقاطع طراحی قاب‌ها در جدول (۱) ارائه شده است.

### ۲-۱- طراحی ضخامت مورد نیاز پوشش ضد حریق

المان‌های سازه‌ای قاب‌های نمونه با استفاده از محصول پاششی سیمان ورموکولیت با جرم حجمی ۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب، ضریب هدایت حرارتی ۰/۱۲ وات بر متر درجه کلوین، گرمای ویژه ۱۲۰۰ ژول بر کیلوگرم درجه کلوین و برای زمان مقاومت دو ساعت در برابر آتش استاندارد محافظت شده‌اند. برای محاسبه ضخامت مورد نیاز پوشش ضد حریق از روش آزمایشگاهی مطابق دستورالعمل UL263 استفاده شده است [۱۹]. نتایج طراحی ضخامت مورد نیاز پوشش ضد حریق جهت دو ساعت مقاومت حریق تیرها و ستون‌ها برای هر یک از مقاطع آنها در جدول (۲) ارائه شده است.


**شکل (۱): هندسه پلان سازه و قاب‌ها.**


جدول (۲): ضخامت مورد نیاز پوشش ضد حریق جهت دو ساعت مقاومت حریق اعضاً تیر و ستون قاب‌ها.

قطع	نوع	ارتفاع (میلی‌متر)	ضخامت جان (میلی‌متر)	عرض بال (میلی‌متر)	ضخامت بال (میلی‌متر)	Hp/A (1/m)	W/D (lb/inch)	ضخامت پوشش (میلی‌متر)
IPE 400	تیر	۴۰۰	۸/۶	۱۸۰	۱۳/۵	۱۶۴	۰/۸۲	۱۴
IPE 360	تیر	۳۶۰	۸	۱۷۰	۱۲/۷	۱۷۴	۰/۷۷	۱۵
IPE 330	تیر	۳۳۰	۷/۵	۱۶۰	۱۱/۵	۱۸۸	۰/۷۱	۱۵
IPE 300	تیر	۳۰۰	۷/۱	۱۵۰	۱۰/۷	۲۰۰	۰/۶۷	۱۶
IPE 270	تیر	۲۷۰	۶/۶	۱۳۵	۱۰/۲	۲۱۲	۰/۶۳	۱۶
IPE 240	تیر	۲۴۰	۶/۲	۱۲۰	۹/۸	۲۲۳	۰/۶	۱۷
HEB 450	ستون	۴۵۰	۱۴	۳۰۰	۲۶	۹۸	۱/۳۷	۴۲
HEB 340	ستون	۳۴۰	۱۲	۳۰۰	۲۱/۵	۱۱۳	۱/۱۹	۴۸
HEB 300	ستون	۳۰۰	۱۱	۳۰۰	۱۹	۱۲۴	۱/۰۸	۵۳
HEB 280	ستون	۲۸۰	۱۰/۵	۲۸۰	۱۸	۱۳۱	۱/۰۲	۵۶
HEB 260	ستون	۲۶۰	۱۰	۲۶۰	۱۷/۵	۱۳۶	۰/۹۹	۵۸
HEB 240	ستون	۲۴۰	۱۰	۲۴۰	۱۷	۱۳۹	۰/۹۶	۶۰


اصل رانکین استفاده شده است [۲۰].

برای در نظر گرفتن رفتار چشم‌های اتصال از مدل Scissor در محل اتصال تیر به ستون استفاده شده است [۲۱]. این مدل شامل دو لینک صلب می‌باشد که در میانه‌ی طول به یکدیگر مفصل شده‌اند و توسط یک فر پیچشی به یکدیگر متصل هستند. جزئیات این مدل به همراه روابط محاسباتی سختی فر خمشی آن در شکل (۲) ارائه شده است.

از دمای نقاط سازه که از مرحله قبل به دست آمده انجام شد تا تنش‌ها و تغییر شکل‌های سازه تحت تأثیر افزایش دما محاسبه شود. در مدل انتقال حرارت، ستون‌ها و تیرها با استفاده از المان خطی D1 مدل شدند. این المان شامل یک لینک انتقال حرارت دو نقطه‌ای (DC1D2) می‌باشد. در مدل مکانیکی، تیرها و ستون‌ها با استفاده از المان تیر خطی دو نقطه‌ای (B21) مدل شدند. برای تحلیل رفتار مکانیکی سازه‌ها تحت اثر آتش از



شکل (۲): مدل چشم‌های اتصال قاب‌ها. (روابط ممان-چرخش فر پیچشی در مدل SCISSOR:  $M_y = M_{y,0} + K_\theta \cdot F_y$ ; عمق ستون:  $x_{db}$ ; عمق تیر:  $t$ ; ضخامت چشم‌های اتصال:  $\theta_y$ ; سختی دورانی چشم‌های اتصال:  $K_\theta$ ; مدول برشی ورق چشم‌های اتصال:  $G$ ; مدول برشی ورق چشم‌های اتصال:  $F_y$ ; تنش تسليیم ورق چشم‌های اتصال:  $F_{y,dct}$ ; عرض قاب:  $b_b$ ).



شکل (۳): تغییرات تنش تسلیم، مدول الاستیسیته، ضریب انبساط طولی، گرمایی ویژه و هدایت حرارتی فولاد با افزایش دما.


قاب از مقطع اروپایی IPE80 ساخته شده‌اند. اعضای دهانه سمت چپ قاب تحت آتش استاندارد ISO834 حرارت داده شده‌اند. این قاب ابتدا توسط روبرت و شومان [۲۳] در دماهای بالاتر مورد آزمایش قرار گرفت. پس از آن محققین دیگری نظری لین و همکاران [۲۴]، سان و همکاران [۲۵] و معماری و همکاران [۲۶]

تغییرات مشخصات مکانیکی-حرارتی فولاد برای دماهای مختلف نیز مطابق آین نامه یورو کد ۳ [۲۲] در نظر گرفته شده است. روند کاهش مدول الاستیسیته و تنش تسلیم با افزایش دما و نیز تغییرات ضریب انبساط طولی، ضریب انتقال حرارت و ظرفیت گرمایی فولاد بر اساس تابعی از دما در شکل (۳) نشان داده شده است.


رفتار فولاد در دماهای مختلف بر اساس ضوابط آین نامه یورو کد ۳ (۲۰۰۵) و به صورت الاستوپلاستیک کامل در نظر گرفته شده است. منحنی تنش-کرنش فولاد در دماهای مختلف در شکل (۴) نشان داده شده است.

### ۳-۲- صحیت‌سنجی تحلیل‌ها:

برای صحیت‌سنجی تحلیل‌های مکانیکی-حرارتی یک قاب فولادی در نظر گرفته شده است. مشخصات قاب به همراه بارگذاری آن در شکل (۵) نشان داده شده است. تمامی اعضای



شکل (۴): رفتار الاستو-پلاستیک فولاد در دماهای مختلف.




شکل (۵): جزئیات مدل صحبت‌سنگی.

میزان جابه‌جایی هدف در هر سطح خطر با استفاده از روش ضرایب ثابت FEMA440 محاسبه شده است [۲۷]. بدین ترتیب قاب‌های نمونه با الگوی بارگذاری مدل اول تا تغییر مکان هدف مورد انتظار در دو سطح خطر طرح (DBE) و بیشینه زلزله محتمل (MCE) بارگذاری شده‌اند. نمودار بار افزون هر دو نوع قاب به همراه مقادیر جابه‌جایی هدف آنها در شکل (۶) نشان داده شده است. با توجه به منحنی‌های بار افزون قاب‌های خمشی ویژه و متوسط مشخص می‌شود که سختی قاب‌های متوسط نسبت به قاب‌های ویژه بیشتر است. میزان جابه‌جایی‌های پسماند قاب‌های خمشی ویژه در هر دو سطح خطر و DBE و MCE در حدود ۸ تا ۱۰ درصد بیشتر از قاب‌های خمشی متوسط می‌باشد.

آن را به صورت عددی مورد تحلیل قرار دادند. نتایج حاصل از تحلیل‌های انجام شده روی این قاب که با استفاده از روش مورد استفاده در این تحقیق انجام شده است با نتایج حاصل از پژوهش‌های گذشته مورد مقایسه قرار گرفت که خلاصه آن به صورت تغییر مکان افقی دو گره از قاب در مقابل تغییرات دما در شکل (۵) ارائه شده است. خطای نتایج حاصله نسبت به مطالعه آزمایشگاهی کمتر از ۳ درصد می‌باشد.

### ۳- نتایج تحلیل بار افزون

مقدار تغییر مکان پسماند طبقات و همچنین تعیین محل تشکیل مفاصل پلاستیک در اعضای قاب‌ها پس از زلزله با استفاده از تحلیل بار افزون انجام شده است. برای انجام این تحلیل




شکل (۶): منحنی بار افزون قاب‌های ویژه و متوسط به همراه جابه‌جایی هدف قاب‌ها در دو سطح خطر.

یک طرف قاب از تحلیل بار افزون ایجاد شده است، در ستون قرینه آن در سمت دیگر قاب نیز امکان تشکیل مفصل پلاستیک در زلزله وجود دارد.


برای تعیین تغییر مکان پسماند طبقات در پایان زلزله، ابتدا قاب‌ها با الگوی بارگذاری مد اول تا رسیدن تغییر مکان بام به تغییر مکان هدف بارگذاری می‌شوند. سپس بارهای جانبی حذف می‌شوند تا تغییر مکان الاستیک قاب به حالت اول بازگردد و تغییر مکان غیرخطی آن به صورت تغییر مکان پسماند باقی بماند. نسبت تغییر مکان نسبی بیشینه و پسماند طبقات قاب‌های نمونه در هر سطح خطر در شکل (۸) نشان داده شده است. بر اساس این نتایج، مقادیر پاسخ نسبت تغییر مکان نسبی بیشینه و نسبت تغییر مکان نسبی پسماند طبقات در قاب خمی ویژه بیشتر از قاب خمی متوسط است. این موضوع به سبب بیشتر بودن سختی جانبی قاب خمی متوسط نسبت به قاب خمی ویژه است.

محل تشکیل مفاصل پلاستیک قاب‌ها در تغییر مکان هدف متناظر با هر سطح خطر در شکل (۷) مشخص شده است تا مکان‌هایی که در آنها امکان آسیب به پوشش ضد حریق وجود دارد تعیین شود. نقاط با رنگ صورتی، آبی تیره و آبی روشن نشان‌دهنده‌ی مفاصل پلاستیک با سطوح عملکردی به ترتیب قابلیت استفاده بی‌وقفه (IO)، اینمی جانی (LS) و فروریزش (CP) می‌باشد.

برای تعیین محل تشکیل مفاصل پلاستیک بهتر است که سازه به هر دو طرف بارگذاری شود زیرا بار زلزله به صورت رفت و برگشت می‌باشد در حالی که در روش بار افزون سازه تنها در یک جهت بارگذاری می‌شود. برای رفع این مشکل فرض می‌شود که تیرهایی که در یک انتهای آنها مفصل پلاستیک ایجاد شده است در سمت دیگر انتهای آن نیز مفصل تشکیل شده باشد. همچنین در مورد مفاصل پلاستیکی که در ستون‌های



شکل (۷): محل تشکیل مفاصل پلاستیک در قاب‌ها.



شکل (۸): پاسخ نسبت تغییر مکان نسبی بیشینه و پسماند قاب‌های خمسمی ویژه (SMF) و متوسط (IMF) در دو سطح خطر DBE و MCE

عملکرد قاب‌های نمونه در سطح خطر زلزله طرح در محدوده ایمنی جانی (LS) قرار دارد. برای سطح خطر زلزله خیلی شدید سطح عملکرد سازه‌های نمونه در محدوده فروریزش (CP) جای می‌گیرد.

**۴- تحلیل حرارتی**  
برای بارگذاری آتش روی قاب‌های نمونه، فرض شد که آتش از طبقه دوم شروع شده باشد و در دو پنجم ارتفاع هر قاب

مهم‌ترین سطوح عملکرد قاب‌های خمسمی عبارتند از: استفاده بی‌وقفه (IO)، ایمنی جانی (LS) و فروریزش (CP). بر اساس ضوابط استاندارد ASCE 41-06 این سطوح عملکردی متناظر با فرآگذشت پاسخ نسبت تغییر مکان نسبی بیشینه طبقات (MIDR)<sup>۹</sup> از حدود معینی است. بر این اساس، حد استفاده بی‌وقفه متناظر با MIDR کمتر از ۰/۷ درصد، ایمنی جانی متناظر با MIDR بین ۰/۷ و ۲/۵ درصد و فروریزش منطبق بر MIDR بین ۲/۵ و ۵ درصد است [۲۸]. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل‌های بار افزون، سطح

بازشوها، محل قرارگیری دریچه‌های تهویه هوا، مشخصات حرارتی سقف، کف و دیوارها، میزان مواد سوختنی درون سازه بر اساس نوع کاربری آن و غیره بستگی دارد. از این‌رو هر فضایی منحنی دما-زمان مربوط به خود را دارد که منحنی آتش طبیعی نام دارد. منحنی آتش طبیعی تغییر دمای مورد انتظار فضای سازه را با گذشت زمان از شروع آتش تا مرحله اطفای حریق نشان می‌دهد و شامل مرحله گرم شدن و سرد شدن می‌باشد. برای اینکه آینه‌ها بتوانند الزامات مشترکی را در طراحی سازه‌های مختلف در برابر آتش ارائه کنند یک منحنی دما-زمانی را که نماینده یک آتش گسترش یافته در سازه‌ها می‌باشد، به نام آتش استاندارد ارائه کرده‌اند. توسط این آتش آینه‌ها قادر خواهند بود که الزامات طراحی اعضای سازه‌ها در برابر آتش را به صورت واحد برای فضاهای مختلف آن ارائه نمایند. آتش استاندارد برخلاف آتش طبیعی فقط دارای مرحله گرم شدن می‌باشد بنابراین برخی از تنش‌هایی که در اثر مرحله سرد شدن در اعضای سازه ایجاد می‌شود (از قبیل ایجاد نیروهای کششی در اتصالات در مرحله سرد شدن) را تحت اثر این آتش در نظر گرفته نمی‌شود. در بخش‌های زیر تحلیل حرارتی تحت آتش استاندارد و طبیعی به صورت جداگانه ارائه شده است.


#### ۱-۴- تحلیل حرارتی تحت آتش استاندارد

برای انجام تحلیل حرارتی دو مرحله مورد نیاز است. ابتدا باید منحنی دما-زمان هوای محیط تخمین زده شود. سپس دمای اعضای سازه با توجه به محل، اندازه و نوع پوشش آن عضو در سازه تعیین می‌شود. این کار بر اساس سه اصل انتقال حرارت (رسانشی، همرفتی و تشعشعی) انجام می‌پذیرد. در حال حاضر مدل‌های مختلفی برای تعیین منحنی دما-زمان هوای محیط در آتش وجود دارد که توسط استاندارد اروپا EN1991-1-2 مورد پذیرش قرار گرفته است [۲۹]. از آن جمله می‌توان به آتش استاندارد ISO834 اشاره نمود که از قبیل (۱) تبعیت می‌کند.

$$\theta_{cr} = 20 + 345 \log_{10}(8t + 1) \quad (1)$$

گسترش یافته باشد. بدین ترتیب تمام دهانه‌های طبقات ۲ و ۳ در قاب ۵ طبقه و طبقات ۲ تا ۵ در قاب ۱۰ طبقه تحت اثر آتش قرار می‌گیرند. نمای شماتیکی از سناریوی آتش قاب‌ها در شکل (۹) نمایش داده شده است.


فرض شده است که قاب‌ها توسط پوشش ضد حریق محافظت شده<sup>۱۰</sup> باشند بنابراین همه اعضای قاب‌های آسیب ندیده تماماً به صورت محافظت شده در معرض آتش قرار می‌گیرند. در خصوص قاب‌های آسیب‌دیده فرض شد که پوشش ضد حریق در محل تشکیل مفاصل پلاستیک (ناشی از بار زلزله) در شرایط آتش پس از زلزله حذف شده باشد. انتهای این اعضاء که در مجاورت سناریوی آتش قرار گرفته‌اند در طولی معادل ارتفاع مقطع آنها به صورت محافظت نشده<sup>۱۱</sup> تحت بار آتش قرار می‌گیرند و در سایر نقاط توسط پوشش ضد حریق محافظت می‌شوند.



شکل (۹): سناریوهای آتش.

دو نوع منحنی دما-زمان برای سناریوهای مفروض در نظر گرفته شده است که عبارتند از آتش طبیعی و آتش استاندارد. تعیین منحنی دما-زمان یک فضای مشخص در طی آتش به عوامل مختلفی از قبیل مساحت، ارتفاع سقف، محل قرارگیری

در مجاورت آتش استاندارد قرار گرفته است به حدود ۲۹۰ درجه رسانیده است که در این دما ستون همچنان مقاومت اولیه خود را خواهد داشت در صورتی که دمای تیر محافظت شده تحت آتش استاندارد پس از دو ساعت در حدود ۷۳۶ درجه شده است.



شکل (۱۰): منحنی دما-زمان تیرها و ستون‌ها تحت آتش استاندارد.

#### ۲-۴- تحلیل حرارتی تحت آتش طبیعی

قاب‌های نمونه به عنوان قابی از یک سازه با طول و عرض ۱۵ متر و ارتفاع طبقات ۳/۵ متر در نظر گرفته شده است. دیوارهای خارجی از بتن سبک با ضخامت ۲۰ سانتی‌متر و کف و سقف سازه از بتن معمولی با ضخامت ۲۰ سانتی‌متر تشکیل شده است. فرض شد که در دمای ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد، ۳۰ درصد پنجره‌ها و در دمای ۵۰۰ درجه تمامی پنجره‌ها می‌شکنند و میزان شکستگی آنها در دمای‌های بین این دو از درون‌بایی خطی به دست می‌آید. بعد در و پنجره‌ها و مشخصات حرارتی کف، سقف و دیوارهای سازه در شکل (۱۱) ارائه شده است. کاربری سازه‌ها اداری در نظر گرفته شده است و میزان بار آتش ۵۱۱ مگاژول بر متر مربع می‌باشد. منحنی دما-زمان آتش طبیعی مطابق ضمیمه E از EN 1991-1-2 (2005) به صورت رابطه (۲) محاسبه می‌شود.


$$q_{f,d} = \delta_{q,1} \cdot \delta_{q,2} \cdot \prod_{n=1}^{10} \delta_n \cdot m \cdot q_{f,k} \quad (2)$$

که در آن  $t$  زمان سپری شده از شروع آتش بر حسب دقیقه و  $\theta$  دما بر حسب درجه سلسیوس می‌باشد. در تعیین منحنی دما-زمان اعضای سازه، برای تیرها سه وجه (به دلیل وجود دال بتی در بالای آن) و برای ستون‌ها چهار وجه در معرض آتش قرار می‌گیرد. منحنی دما-زمان اعضا به دو صورت محاسبه شده است: الف) عضو توسعه پوشش ضد حریق محافظت شده<sup>۱۲</sup> باشد، ب) پوشش ضد حریق در برخی از نقاط آسیب دیده باشد و عضو به صورت مستقیم در معرض حریق قرار گیرد.

منحنی دما-زمان اعضای سازه تحت آتش استاندارد توسط نرم افزار Ozone محاسبه گردید [۳۰]. از آنجایی که برای مقاطع مختلف تیر و ستون اختلاف منحنی دما-زمان بسیار ناچیز است، برای همه تیرها و ستون‌ها به طور جداگانه یک منحنی حرارتی اختصاص داده شده است. منحنی دما-زمان تیرها و ستون‌ها بدون پوشش و با پوشش ضد حریق تحت آتش استاندارد در شکل (۱۰) نشان داده شده است. نرخ افزایش حرارت برای تیرها و ستون‌های بدون پوشش ضد حریق تقریباً بیکدیگر منطبق هستند. ولی نرخ افزایش حرارت برای ستون‌های با پوشش ضد حریق بسیار کمتر از تیرهای محافظت شده می‌باشد. زیرا بر اساس روش UL263، ضخامت مورد نیاز یک نوع پوشش ضد حریق برای مقاطع مختلف که بتواند زمان مشخصی را در برابر حریق مقاومت کنند بر اساس نتایج آزمایش‌های انجام شده توسط این استاندارد به دست می‌آید. بدین ترتیب که ضخامت مورد نیاز محصولات ضد حریقی که دارای این استاندارد هستند برای زمان‌های مختلف مقاومت در برابر آتش استاندارد برای یک مقطع پایه (به عنوان مثال IPE80) به وسیله آزمایش حریق تعیین شده است. در نهایت ضخامت تعیین شده برای مقطع پایه توسط روابط مختلفی به ضخامت مورد نیاز برای مقاطع مختلف تبدیل می‌شود. در آزمایش حریق انجام شده بر روی انواع پوشش ضد حریق توسط این استاندارد، معیارهای پذیرش تاب آوردن عضو محافظت شده (نظیر دمای عضو محافظت شده پس از گذشت زمان مشخصی از آتش استاندارد) برای ستون‌ها سخت‌گیرانه تر از تیرها می‌باشد. به طوری که دمای ستون محافظت شده‌ای که در مدت دو ساعت

است که خطر فعالیت آتش را بر اساس نوع کاربری سازه مشخص می‌کند. مقادیر این ضرایب  $\delta_n$  بر اساس میزان کنترل فعال و غیر فعال آتش (اسپلینکرها، سیستم‌های اعلام حریق، ایستگاه‌های آتش‌نشانی و غیره) تعیین می‌شوند. مقدار هر یک از این ضرایب در دو حالت پیش و پس از زلزله در جدول (۳) ارائه شده است. پیش از زلزله سازه دارای سیستم اعلام حریق حساس به دود و دارای وسائل اطفای حریق غیرفعال از قبیل کپسول‌های آتش‌نشانی و شیرهای ایستاده برای استفاده آتش‌نشانان است. علاوه بر آن با تعیین مسیر مناسب، ساختمان برای ماشین‌های آتش‌نشانی قابل دسترس می‌باشد، اما پس از زلزله به دلیل احتمال آسیب‌دیدگی در سیستم‌های برقی و شکستگی‌های سیستم‌های لوله‌کشی، فرض می‌شود که سازه فقد سیستم اعلام حریق باشد. علاوه بر آن پس از زلزله به دلیل تماس‌های اضطراری فراوان با ایستگاه‌های آتش‌نشانی و ترافیک سنگین ناشی از ترد گسترده و پر جرم وسایط نقلیه و تخریب ساختمان‌ها، مسیر ترد مناسب در نظر گرفته نشده است و عملیات اطفای حریق در کندترین حالت خود انجام می‌شود.

منحنی دما-زمان آتش طبیعی هوای محیط در شرایط پیش و پس از زلزله و علاوه بر آن منحنی دما-زمان اعضای قاب‌ها در شرایط پس از زلزله تحت آتش طبیعی در شکل (۱۲) ارائه شده است.




مشخصات حرارتی اجزای ساختمان

شکل (۱۱): پلان سازه‌ها و مشخصات حرارتی اجزای آن.

در رابطه (۲)،  $m$  فاکتور مواد سوختنی است،  $\delta_{q,1}$  ضریبی است که خطر آتش را بر اساس مساحت فضا تعیین می‌کند.  $\delta_{q,2}$  ضریبی

جدول (۳): ضرایب اطفای حریق در شرایط پیش و پس از زلزله.

مجموع	سیستم تخلیه دود	وسایل اطفای حریق	مسیر ترد مناسب	دسترسی آتش‌نشانی	تماس خودکار با آتش‌نشانی	سیستم اعلام حریق	ذخیره آب	سیستم اسپلینکر	زمان سناپریوی آتش
$\prod \delta_n$	$\delta_{10}$	$\delta_9$	$\delta_8$	$\delta_{6,7}$	$\delta_5$	$\delta_{3,4}$	$\delta_2$	$\delta_1$	پیش از زلزله
۰/۸۵	۱/۵	۱	۱	۰/۷۸	۱	۰/۷۳	۱	۱	پس از زلزله
۲/۲۵	۱/۵	۱	۱/۵	۱	۱	۱	۱	۱	پس از زلزله



شکل (۱۲): منحنی دما-زمان آتش طبیعی هوای محیط و اعضای قاب‌ها.



می‌شوند در تیر نیروی فشاری ایجاد می‌شود که با افزایش دما به تدریج بر مقدار این نیرو افزوده می‌شود. این مسئله ادامه می‌یابد تا اینکه تیر ناشی از افزایش حرارت قادر به تحمل بارهای وارد نباشد. در این لحظه خیز زیادی در تیر اتفاق می‌افتد و دو انتهای تیر تمایل به جابه‌جایی به سمت یکدیگر را دارند. از آنجایی که ستون‌ها مانع این جابه‌جایی می‌شوند در تیر نیروی کششی به وجود می‌آید (پدیده زنجیری) که مقدار این نیرو بیشتر از نیروی فشاری ناشی از انبساط طولی می‌باشد. در صورتی که اتصالات بتوانند این نیروی کششی را تحمل نمایند ظرفیت باربری تیر تحت اثر آتش افزایش می‌یابد [۳۱]. به همین دلیل شب نمودار خیز تیر پس از یک افزایش ممکن است کاهش یابد. این مسئله در نمودار تیر قاب‌های ۱۰ طبقه بیشتر قابل مشاهده است؛ بنابراین در جهت اطمینان زمان خرابی تیر، در اولین زمانی که شب نمودار بی‌نهایت می‌شود در نظر گرفته شده است. بر این اساس زمان خرابی قاب‌های خمسمی ویژه ۵ و ۱۰ طبقه به ترتیب ۱/۶ و ۲/۴ ساعت شده است. این مقدار برای قاب‌های خمسمی متوسط ۵ و ۱۰ طبقه به ترتیب ۱/۷۵ و ۲/۴ ساعت می‌باشد. قاب ۱۰ طبقه به دلیل داشتن تیرهای با مقطع بزرگ‌تر مقاومت بیشتری را نسبت به قاب ۵ طبقه در برابر آتش دارد. همچنین به همین دلیل قاب‌های خمسمی متوسط نیز نسبت به نوع ویژه هم طبقه با خودش اغلب مقاومت بیشتری را در برابر آتش داشته‌اند.

## ۵- نتایج تحلیل آتش

قاب‌های نمونه ابتدا پیش از زلزله تحت سناریوی آتش مفروض مورد تحلیل آتش قرار می‌گیرند. زمان و مد خرابی آنها در حالت سالم تعیین گردید. سپس قاب‌ها پس از زلزله با دو سطح خطر تحت سناریوی آتش استاندارد و طبیعی مورد تحلیل قرار گرفتند. زمان و مد خرابی قاب‌های آسیب‌دیده نیز مشخص شده و با حالت سالم مقایسه شده است. در زیر نتایج تحلیل هر حالت به صورت مجزا ارائه شده است.

### ۵-۱- نتایج تحلیل قاب‌های سالم تحت آتش استاندارد

قاب‌های مورد تحلیل دارای پوشش ضد حریق هستند بنابراین مد خرابی قاب‌های آسیب‌دیده تحت آتش استاندارد به صورت خرابی (موضعی) در تیرها می‌باشد؛ زیرا با توجه به شکل (۱۰) دمای ستون‌ها با نرخ کمتری نسبت به تیرها افزایش می‌یابد؛ بنابراین قبل از تسلیم یا کامنش ستون، خرابی تیر رخ می‌دهد. نمودار تغییر خیز تیر نمونه از هر قاب با زمان در شکل (۱۳) نشان داده شده است. خرابی تیر زمانی اتفاق می‌افتد که شب نمودار خیز به سمت بی‌نهایت میل کند. در مدل‌سازی قاب‌ها فرض شده است که اتصالات قادر باشند تا نیروی کششی ای که به دلیل پدیده زنجیری<sup>۱۲</sup> در تیرها ایجاد می‌شود را تحمل نمایند. با افزایش دمای تیر طول آن به دلیل انبساط طولی تمایل به افزایش خواهد داشت. از آنجایی که ستون‌ها مانع این افزایش طول



شکل (۱۳): نمودار تغییر خیز تیر نمونه در قاب‌های سالم تحت آتش استاندارد.

شکل (۱۴) نشان داده شده است. در این شکل عملکرد تیر در قاب آسیب دیده با قاب سالم مقایسه شده است. تفاوت رفتار تیر تحت آتش در قاب‌های آسیب دیده نسبت به قاب‌های سالم به دلیل حذف پوشش ضد حریق در دو انتهای تیر در قاب‌های آسیب دیده است. زمان مقاومت قاب‌های خمثی ویژه آسیب دیده در برابر آتش استاندارد پس از زلزله با هر دو سطح خطر به ترتیب در مدت  $1/5$  و  $1/9$  ساعت اتفاق می‌افتد که نسبت به قاب‌های سالم کاهش قابل توجهی را ندارند؛ زیرا در قاب‌های آسیب دیده تحت اثر آتش دمای دو انتهای تیر که دارای لنگر ییشنه است با سرعت بیشتری نسبت به مرکز تیر افزایش می‌یابد. در نتیجه به تدریج با کاهش سختی دو انتهای تیر و باز توزیع نیروها، لنگر میانه تیر که دمای پایین‌تری نسبت به دو انتهای آن دارد افزایش و لنگر دو انتهای تیر کاهش می‌یابد؛ بنابراین مقداری از کاهش مقاومت دو انتهای تیر توسط میانه آن جبران می‌شود.



#### ۲-۵- قاب‌های خمثی متوسط

در قاب‌های خمثی متوسط به دلیل عدم وجود ضابطه ستون قوی-تیر ضعیف در طراحی، امکان تشکیل مفاصل پلاستیک در ستون‌ها تحت اثر زلزله وجود دارد. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مد خرابی قاب‌های خمثی متوسط در برابر آتش استاندارد پس از زلزله طرح (DBE) به صورت خرابی تیر (موقعی) می‌باشد؛ زیرا

**۵-۲- نتایج تحلیل قاب‌های آسیب دیده تحت آتش استاندارد**  
برخلاف قاب‌های سالم، مدهای خرابی قاب‌های آسیب دیده تحت اثر آتش می‌تواند متفاوت باشد. این موارد شامل مدهای خرابی موقعی (مانند خرابی موقعی تیر یا ستون) و خرابی کلی (کمانش ستون و یا مکانیسم جانبی کل سازه) می‌شود. زمان خرابی برای هر قاب معادل زمان وقوع مد خرابی‌ای است که پیش از سایر مدها رخ می‌دهد. در ادامه نتایج تحلیل آتش هر یک از قاب‌های خمثی ویژه و متوسط آسیب دیده به صورت مجزا ارائه شده است.

#### ۱-۲-۵- قاب‌های خمثی ویژه


در قاب‌های خمثی ویژه مفاصل پلاستیک ناشی از بارگذاری لرزه‌ای صرفاً در دو انتهای تیرها تشکیل شده است. شایان ذکر است که اگر جابه‌جایی‌های ماندگار در سازه دارای مقداری قابل توجهی باشد، می‌تواند باعث شکل‌گیری مکانیسم خرابی جانبی سازه تحت اثر بار آتش پس از زلزله شود. این موضوع برای سازه‌های بدون پوشش بازتر است. با این حال، نتایج تحلیل‌های انجام شده روی سازه‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد که مکانیسم خرابی موقعی در تیرها پیش از مکانیسم خرابی جانبی واقع شده است. بدین‌سبب، جابه‌جایی‌های ماندگار تأثیری بر زمان مقاومت سازه‌های نمونه نداشته است. منحنی تغییر خیز تیر نمونه از قاب‌های آسیب دیده تحت آتش استاندارد در




شکل (۱۴): نمودار تغییر خیز تیر نمونه در قاب‌های خمثی ویژه تحت آتش استاندارد.

در قاب‌های خمی متوسط تحت زلزله‌های خیلی شدید (MCE)، مفاصل پلاستیک علاوه بر دو انتهای تیرها در برخی از ستون‌ها نیز تشکیل شده است. این عامل باعث آسیب‌دیدگی پوشش ضد حریق در این نواحی می‌شود. برای نمونه، نمودار تغییر مکان قائم-زمان گره بالایی یکی از ستون‌ها که مفصل پلاستیک در آن تشکیل شده ( نقطه A ) تحت آتش استاندارد در شکل (16) نشان داده شده است. در ابتدا نمودار به دلیل افزایش طول ستون ناشی از افزایش حرارت به سمت مثبت حرکت می‌کند.

در این سطح خطر تمامی مفاصل همانند قاب‌های خمی ویژه تنها در دو انتهای تیرها تشکیل شده‌اند. نمودار تغییرات خیز تیر نمونه از این قاب‌ها تحت آتش استاندارد پس از زلزله با سطح خطر طرح در شکل (15) نشان داده شده است. با مقایسه شکل‌های (14) و (15) مشخص می‌شود که رفتار قاب‌های خمی متوسط و ویژه در برابر آتش پس از زلزله طرح تشابه زیادی دارد. خربی قاب‌های خمی متوسط ۵ و ۱۰ طبقه تحت آتش استاندارد پس از زلزله با سطح خطر طرح به ترتیب در مدت حدود ۱/۶۵ و ۱/۹۶ ساعت اتفاق افتاده است.



شکل (15): نمودار تغییرات خیز تیر نمونه در قاب‌های خمی متوسط تحت آتش استاندارد.



شکل (16): نمودار تغییرمکان قائم-زمان نقطه A تحت آتش استاندارد.

مقاومت ناشی از زلزله با سطح خطر طرح (DBE) حداقل ۱۸ درصد است. در این حالت نیز مقدار خرابی به صورت خرابی تیراظهر می‌شود. رفتار سازه‌های قاب خمسمی متوسط تحت بار آتش پس از زلزله‌های خیلی شدید متفاوت از رفتار آنها در حالت معمول است، به طوری که مقدار خرابی در این حالت به صورت تسلیم موضعی در ستون‌ها می‌باشد و میزان کاهش زمان مقاومت به طور متوسط در حدود ۷۵ درصد است.

علی‌رغم اینکه تعداد مفاصل پلاستیک در قاب‌های خمسمی ویژه نسبت به قاب‌های خمسمی متوسط بیشتر شده است (مطابق شکل ۷)، با وجود این، میزان کاهش زمان مقاومت قاب‌های خمسمی متوسط در برابر آتش استاندارد پس از زلزله خیلی شدید در حدود ۵۵ درصد نسبت به قاب‌های خمسمی ویژه بیشتر است. این موضوع به دلیل موقعیت آسیب‌دیدگی پوشش ضد حریق در آنها می‌باشد. در قاب‌های خمسمی ویژه به دلیل الزام طراحی تیرضعیف-ستون قوی، مفاصل پلاستیک در هر دو سطح خطر تنها در دو انتهای تیرها تشکیل می‌شود، درحالی که در قاب‌های خمسمی متوسط به دلیل عدم الزام چنین ضابطه‌ای مفاصل پلاستیک در سطح خطر زلزله خیلی شدید در ستون‌ها نیز ایجاد شده است و پوشش ضد حریق در این مکان‌ها آسیب‌دیده است. این موضوع نشان می‌دهد که آسیب‌دیدگی پوشش ضد حریق در ستون‌ها در مقایسه با آسیب‌دیدگی پوشش تیرها تأثیر بیشتری بر زمان مقاومت سازه در برابر آتش دارد.

#### ۴- نتایج تحلیل قاب‌ها تحت آتش طبیعی


قاب‌های خمسمی محافظت شده توسط پوشش‌های ضد حریق در حالتی که قبل از اثر بارهای لرزه‌ای شدید قرار نگرفته باشند مقاومت مناسبی در مقابل آتش طبیعی خواهند داشت، با این حال آثار ناشی از زلزله‌های شدید می‌تواند باعث آسیب‌پذیری آنها در مقابل بارهای آتش شود. در این بخش، برای ارزیابی رفتار قاب‌های آسیب‌دیده در برابر آتش طبیعی ابتدا میزان تغییر مکان پسماند و محل تشکیل مفاصل پلاستیک در هر سطح خطر مانند بخش‌های قبلی با استفاده از روش تحلیل

سپس نمودار به صورت ناگهانی به سمت منفی با شبیه‌بینی این متمایل می‌شود. در این زمان ستون به دلیل افزایش حرارت در ناحیه مفصل شده به شکل موضعی تسلیم می‌شود. خرابی قاب‌های خمسمی متوسط ۵ و ۱۰ طبقه به ترتیب در زمان‌های ۲۶ و ۳۶ دقیقه اتفاق افتاده است.

**۵-۳- میزان کاهش زمان مقاومت قاب‌ها در برابر آتش استاندارد**  
در این بخش برای نشان دادن میزان کاهش زمان مقاومت در مقابل آتش به دلیل آثار ناشی از بارگذاری زلزله از ضربی کاهش مقاومت در برابر آتش (R)<sup>۱۳</sup> استفاده شده است. مقدار این ضربی بین ۰ و ۱ بوده و با توجه به رابطه (۳) حاصل می‌شود.


$$R=1-T_d/T_u \quad (3)$$

که در آن  $T_d$  زمان مقاومت قاب آسیب‌دیده<sup>۱۶</sup> و  $T_u$  زمان مقاومت قاب سالم<sup>۱۷</sup> در برابر آتش استاندارد است. میزان ضربی کاهش مقاومت هر یک از قاب‌ها در برابر آتش استاندارد پس از زلزله با دو سطح خطر طرح و خیلی شدید در شکل (۱۷) نشان داده شده است.



شکل (۱۷): ضربی کاهش مقاومت (R) قاب‌های آسیب‌دیده پس از زلزله با دو سطح خطر.

در قاب‌های خمسمی ویژه، آثار ناشی از بارگذاری زلزله طرح و زلزله شدید باعث کاهش زمان مقاومت در برابر آتش به میزان کمتر از ۲۱ درصد می‌شود. بر اساس مشاهدات انجام شده، مقدار خرابی در قاب‌های ویژه مجهز به پوشش ضد حریق تحت سناریوی مفروض همواره به صورت موضعی و مربوط به خرابی تیر می‌باشد. در قاب‌های خمسمی متوسط نیز میزان کاهش زمان




شکل (۱۹): تغییر مکان قائم نقطه A قاب‌های خمشی متوسط در آتش طبیعی.

## ۶- نتیجه‌گیری

- در این مقاله رفتار قاب‌های خمشی ویژه و متوسط با پوشش ضد حریق در آتش پس از زلزله با استفاده از روش‌های عددی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور دو قاب ۵ و ۱۰ طبقه به دو صورت قاب خمشی ویژه و متوسط طراحی شده و سپس در شرایط مختلف تحت بارگذاری آتش قرار گرفتند. برای ارزیابی عملکرد لرزه‌ای و تشخیص موقعیت شکل گیری مفاصل پلاستیک در سازه‌های نمونه از تحلیل بار افزون استفاده شد و برای ارزیابی عملکرد قاب‌ها تحت بار آتش از تحلیل‌های مکانیکی-حرارتی استفاده گردید. تحلیل بار افزون برای دو سطح خطر زلزله طرح (DBE) و حرارتی خیلی شدید (MCE) انجام شد. تحلیل مکانیکی-حرارتی نیز تحت سناریوهای آتش استاندارد و آتش طبیعی انجام پذیرفت. برای انجام تحلیل حرارتی فرض شد که پوشش ضد حریق در محل تشكیل مفاصل پلاستیک در زلزله آسیب دیده باشد. میزان تأثیر تغییر مکان‌های ماندگار حاصل از بارهای لرزه‌ای بر زمان مقاومت قاب‌های خمشی فولادی در مقابل بار آتش از طریق مقایسه زمان مقاومت سازه‌های نمونه در حالت سالم و آسیب دیده مورد بررسی قرار گرفت. مهم‌ترین یافته‌های حاصل از این تحقیق عبارتند از:

بار افزون محاسبه شد. سپس قاب‌های آسیب دیده تحت یک سناریوی آتش طبیعی افزایش یافته در شرایط پس از زلزله قرار گرفتند. نمودار تغییر خیز تیر نمونه از قاب‌های آسیب دیده در سطح خطر طرح که تحت آتش طبیعی قرار گرفته در شکل (۱۸) نشان داده شده است. در هیچ‌یک از قاب‌ها خرابی موضعی تیر تحت آتش طبیعی پس از زلزله اتفاق نیافتداده است.



شکل (۱۸): نمودار تغییر خیز تیر نمونه تحت آتش طبیعی.

قاب‌های نمونه پس از بارگذاری با زلزله‌های خیلی شدید، تحت بار آتش طبیعی قرار گرفتند. علیرغم اینکه هر دو نوع قاب خمشی تحت آتش طبیعی پس از زلزله طرح مقاوم بودند، قاب‌های خمشی متوسط در شرایط آتش طبیعی پس از زلزله خیلی شدید دچار خرابی شدند. نمودار تغییرات تغییر مکان برحسب زمان برای نقطه فوقانی ستونی که در آن مفصل ایجاد شده در شکل (۱۹) نشان داده شده است.

خرابی قاب‌های ۵ و ۱۰ طبقه به ترتیب در زمان‌های ۶۰ و ۸۰ دقیقه اتفاق افتاده است. این خرابی به صورت تسلیم موضعی در ستون‌هایی ظاهر می‌شود که تحت بارگذاری لرزه‌ای پیش از آتش رفخار پلاستیک داشته‌اند. قاب‌های خمشی ویژه حتی در شرایط پس از زلزله خیلی شدید نیز قادر به تحمل بار آتش طبیعی بوده‌اند و هیچ‌گونه خرابی اعم از خرابی کلی و موضعی در آنها مشاهده نگردید.

4. Nishino, T., Tanaka, T., and Hokugo, A. (2012) An evaluation method for the urban post-earthquake fire risk considering multiple scenarios of fire spread and evacuation. *Fire Safety Journal*, **54**, 167-180.
5. Della Corte, G., Landolfo, R., and Mazzolani, F. (2003) Post-earthquake fire resistance of moment resisting steel frames. *Fire Safety Journal*, **38**(7), 593-612.
6. Faggiano, B. (2007) Fire after earthquake. *Proc. WG1 Meeting on Urban Habitat Constructions under Catastrophic Event*. Prague.
7. Faggiano, B., De Gregorio, D., and Mazzolani, F. (2010) Assessment of the robustness of structures subjected to fire following earthquake through a performance-based approach. *Proc. Conference Urban habitat constructions under catastrophic events (COST C26 Action)*, Naples, Italy.
8. Zaharia, R. and Pintea, D. (2009) Fire after earthquake analysis of steel moment resisting frames. *International Journal of Steel Structures*, **9**(4), 275-284.
9. Behnam, B. and Ronagh, H.R. (2014) Behavior of moment-resisting tall steel structures exposed to a vertically traveling post-earthquake fire. *The Structural Design of Tall and Special Buildings*, **23**(14), 1083-1096.
10. Behnam, B. and Ronagh, H.R. (2015) Post-earthquake fire performance-based behavior of unprotected moment resisting 2D steel frames. *KSCE Journal of Civil Engineering*, **19**(1), 274-284.
11. Memari, M., Mahmoud, H. and Ellingwood, B. (2014) Post-earthquake fire performance of moment resisting frames with reduced beam section connections. *Journal of Constructional Steel Research*, **103**, 215-229.
12. Elhami Khorasani, N., Garlock, M. and Gardoni, P. (2016) Probabilistic performance-based evaluation of a tall steel moment resisting frame under post-earthquake fires. *Journal of Structural Fire Engineering*, **7**(3), 193-216.
13. Behnam, B. (2016) Structural response of vertically irregular tall moment-resisting steel frames under pre-and post-earthquake fire. *The Structural Design* - بارهای لردهای متاثر با سطح خطر زلزله طرح باعث کاهش زمان مقاومت سازه‌های قاب خمی فولادی محافظت شده در برابر آتش استاندارد می‌شوند. این میزان کاهش برای سطح خطر زلزله طرح کمتر از ۲۱ درصد است، در حالی که برای زلزله خیلی شدید این میزان تا حد ۷۵ درصد افزایش می‌یابد.
- عملکرد سازه‌های قاب خمی ویژه تحت آتش پس از زلزله مناسب‌تر از قاب‌های خمی متوسط است، به‌نحوی که کاهش زمان مقاومت قاب‌های خمی ویژه در شرایط پس از زلزله در هر دو سطح خطر زلزله طرح و زلزله خیلی شدید کمتر از ۲۱ درصد است.
- علیرغم رفتار مناسب قاب‌های خمی ویژه تحت بار آتش طبیعی پس از زلزله، قاب‌های خمی متوسط قادر به تحمل بارهای آتش طبیعی پس از زلزله‌های خیلی شدید نیستند و تسليم ستون‌ها باعث خرابی این سازه‌ها می‌شود.
- مد خرابی قاب‌های آسیب‌دیده تحت آتش استاندارد همانند حالت سالم غالباً مربوط به خرابی تیر طبقات آتش گرفته می‌باشد. تنها در قاب‌های خمی متوسط پس از زلزله‌های خیلی شدید، خرابی به صورت تسليم موضوعی در ستون‌ها ظاهر می‌شود.
- آسیب‌دیدگی پوشش ضد حریق در ستون‌ها در مقایسه با آسیب‌دیدگی پوشش تیرها تأثیر بیشتری بر زمان مقاومت سازه در برابر آتش دارد.
- ## مراجع
- Cousins, W., Heron, D.W. Mazzoni, S. Thomas, G.C., and Lloyd, D. (2002) Modelling the spread of post-earthquake fire in Wellington City. *Proc. the 2002 Technical Conference and AGM*. New Zealand Society for Earthquake Engineering, Napier.
  - Buchanan, A.H. (2001) *Fire Engineering Design Guide*. Centre for advanced Engineering, University of Canterbury.
  - Mousavi, S., Bagchi, A., and Kodur, V.K. (2008) Review of post-earthquake fire hazard to building structures. *Canadian Journal of Civil Engineering*, **35**(7), 689-698.

- fire conditions. *Engineering Structures*, **34**, 400-413.
26. Memari, M. and Mahmoud, H. (2014) Performance of steel moment resisting frames with RBS connections under fire loading. *Engineering Structures*, **75**, 126-138.
27. FEMA440 (2005) Federal Emergency Management Agency. *Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures*. Washington, DC, USA.
28. ASCE (2007) ASCE Publications. *Seismic Rehabilitation of Existing Buildings*. Vol. 41.
29. European Standard (2002) *Eurocode 1: Action on Structures, Part 1-2: Action on Structures Exposed to Fire*. EN 1991-1-2, CEN, Brussels, Belgium.
30. Cadorin, J.F., Pintea, D., Dotreppe, J.C., and Franssen, J.M. (2003) A tool to design steel elements submitted to compartment fires—OZone V2. Part 2: Methodology and application. *Fire Safety Journal*, **38**(5), 429-451.
31. Liu, T., Fahad, M., and Davies, J. (2002) Experimental investigation of behaviour of axially restrained steel beams in fire. *Journal of Constructional Steel Research*, **58**(9), 1211-1230.
- واژه‌نامه**
- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Design Base Earthquake (DBE)           | ۱- زلزله طرح                      |
| Maximum Considered Earthquake (MCE)    | ۲- زلزله خیلی شدید                |
| Special Moment Frame (SMF)             | ۳- قاب خمسی ویژه                  |
| Intermediate Moment Frame (IMF)        | ۴- قاب خمسی متوسط                 |
| Life Safety (LS)                       | ۵- ایمنی جانی                     |
| Collapse Prevention (CP)               | ۶- آستانه فروبریزش                |
| Reduced Beam Section (RBS)             | ۷- مقطع تیر کاهش یافته            |
| Immediate Occupancy (IO)               | ۸- قابلیت استفاده بی وقفه         |
| Maximum Inter Story Drift Ratio (MIDR) | ۹- تغییر مکان نسبی بیشینه طبقات   |
| Protected                              | ۱۰- محافظت شده با پوشش ضد حریق    |
| Unprotected                            | ۱۱- محافظت نشده                   |
| Catenary Action                        | ۱۲- پدیده زنجیری                  |
| Reduction Factor (R)                   | ۱۳- ضریب کاهش مقاومت در برابر آتش |
- of Tall and Special Buildings, **25**(12), 543-557.
14. Leo Braxtan, N. and Pessiki, S. (2011) Bond performance of SFRM on steel plates subjected to tensile yielding. *Journal of Fire Protection Engineering*, **21**(1), 37-55.
15. Keller, W.J. and Pessiki, S. (2012) Effect of earthquake-induced damage to spray-applied fire-resistant insulation on the response of steel moment-frame beam-column connections during fire exposure. *Journal of Fire Protection Engineering*, **22**(4), 271-299.
16. Standard No. 2800 (2015) Building &Housing Research Center. *Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings*. Iran.
17. Ministry of Roads and Urban Development (2013) *Iranian National Building Code for Steel Structures-Part 10*. Tehran.
18. Quiel, S.E. and Garlock, M.E. (2008) Modeling high-rise steel framed buildings under fire. *Proc. Structures Congress 2008. Crossing Borders*.
19. Underwriters' Laboratories (1992) *Fire Resistance Directory*. Vol. 1.
20. Toh, W., Tan, K., and Fung, T. (2001) Strength and stability of steel frames in fire: Rankine approach. *Journal of Structural Engineering*, **127**(4), 461-469.
21. Charney, F.A. and Marshall, J. (2006) A comparison of the Krawinkler and scissors models for including beam-column joint deformations in the analysis of moment-resisting steel frames. *Engineering Journal American Institute of Steel Construction*, **43**(1), 31-48.
22. European Standard (2005). *Eurocode 3: Design of Steel Structures, Part 1-2: Structural Fire Design*. EN 1993-1-2, CEN, Brussels, Belgium.
23. Rubert, A. and Schaumann, P. (1986) Structural steel and plane frame assemblies under fire action. *Fire Safety Journal*, **10**(3), 173-184.
24. Lien, K., Chiou, Y., Wang, R., and Hsiao, P. (2010) Vector form intrinsic finite element analysis of nonlinear behavior of steel structures exposed to fire. *Engineering Structures*, **32**(1), 80-92.
25. Sun, R., Huang, Z., and Burgess, I.W. (2012) Progressive collapse analysis of steel structures under

## Performance Assessment of Special and Intermediate Steel Moment Resisting Frames Under Post-Earthquake Fire

Mohsen Gerami<sup>1\*</sup> and Pouria Mirzaei<sup>2</sup>

1. Associate Professor, Civil Engineering Department, Semnan University, Semnan, Iran,

\*Corresponding Author, email: mgerami@semnan.ac.ir

2. Ph.D. Student, Civil Engineering Department, Semnan University, Semnan, Iran

Severe earthquakes may cause extensive fires in the structures. In the aftermath of earthquake, factors such as the occurrence of residual displacement in the structural stories (geometrical damage), increased fire intensity, and damage to the fireproofing (local damage) reduce structural resistance rating to fire. The methods and requirements of seismic design of structures can have a great impact on their fire resistance rating. In this paper, the performance of intermediate and special moment frames in post-earthquake fire is compared.

For this purpose, two 5 and 10 story frames are designed with two special and intermediate moment frame systems assuming they are in a high risk seismic zone. It is supposed that the beams and columns of the frames were protected by cement vermiculite spray fireproof material and accordingly the required thickness of the fireproofing is designed for two hours of fire resistance time. The 2D-frames model in Abaqus software for pushover- heat transfer- and thermal-mechanical analyses. The compartment fire scenario is assumed to start from the second floor and extend to two-fifths the height of the frames. For seismic loading, two hazard levels including the Design Base Earthquake (DBE) and the Maximum Credible Earthquake (MCE) are considered. The results of seismic and thermal-mechanical analyses are combined to accurately consider the behavior of seismically-loaded structures under fire loads. The fire resistance time of two sample steel moment frames for pre- and post-earthquake situations is compared to specify the reduction of fire resistance time due to the seismic effects. Two types of temperature-time curves for natural fire in pre- and post-earthquake conditions are considered in relation to Eurocode 3 and fire extinguishing coefficients in post-earthquake conditions. To determine the seismic damage (geometric and local damages) in the frames, the pushover method is employed in which the frames were first pushed by the first mode loading pattern to reach the target displacement of each hazard levels and then unloaded to return their elastic displacements and stay plastic displacements in the frame's stories as the permanent displacements. The location of the plastic hinges in frame's members at the target roof displacement is determined for each hazard levels. It is assumed that the fireproofing delaminate at these points as long as the depth of the beam cross section and directly exposed to the fire. The collapse of the structural systems under fire loads mainly occurs in three different modes: (i) yield of beam members, (ii) buckling of columns, and (iii) side-way collapse. The occurrence of the mentioned collapse mechanisms depends on the factors such as structural characteristics, fireproofing and geometric damage. The resistance time of the frames is the time at which any of the abovementioned collapse modes are detected.

The results show that the failure mode of the undamaged and damaged special moment frames (SMF) under fire scenarios is yield of beam members. The fire resistant rating for undamaged SMF is about 21% less than damaged one. The reason for the low resistance time reduction is due to the redistribution forces in the damaged beam at high temperatures so that by eliminating the fireproofing at the two ends of the beam, the temperature at these points increases more rapidly than the beam center. By reducing the stiffness of the two ends of the beam, due to the redistribution of forces, the moment at these points will be reduced and added to the mid-beam moment. Therefore, some of the lower two end resistance of the beam is compensated by its middle. The fire resistance time of Intermediate Moment Frames (IMF) after Design Base Earthquakes (DBE) is estimated to be 19% less than undamaged one.

However, Maximum Credible Earthquakes (MCE) reduce the resistance time of these frames by 75% since at this hazard level the plastic hinges occurrence in some columns of such frames that results in damage to the column's fireproofing. Also, the results of natural fire analyses show that after MCE earthquakes, the intermediate moment frames may collapse under natural fire, while special moment frames are able to withstand against the natural fire in post-earthquake conditions.

**Keywords:** Post-Earthquake Fire, Standard Fire, Natural Fire, Performance Levels, Steel Moment Frame.